

工程竣工验收报告

工程名称：滨河北路与平桐路交叉口东北角绿化工程

竣工日期：2022年9月23日

验收组织单位（章）



工程验收报告

工程名称	滨河北路与平桐路交叉口东北角绿化工程	项目内容	设计文件所含全部内容
设计单位		中 标 价	535200.00 元
监理单位	泌阳县凯鸿工程监理有限公司	开工日期	2022.9.13
施工单位	泌阳县园林绿化工程有限公司	竣工日期	2022.9.23
建设单位	泌阳县住房和城乡建设局	建设地点	泌阳县

工程概况：对滨河北路与平桐路交叉口东北角进行绿化，微地形整理、铺设草皮、栽植造型黑松、安置风景石等。



(盖章) 2022年9月27日

工程竣工验收意见：

符合竣工验收要求，合格



(盖章) 2022年9月27日


工程竣工验收结论：

合格



(盖章) 2022年9月27日

竣工验收组人员名单	姓名	工作单位	职务	职称	签名
	高新	建设单位	副局长		高新
	郭明晓	建设单位	工程股股长		郭明晓
	刘洪志	监理单位		总监	刘洪志
	李森	监理单位		专监	李森
	马自来	施工单位		经理	马自来
	李琅	施工单位		项目经理	李琅

验收单位	业主单位	监理单位	施工单位
	(公章)  业主单位负责人: 2022年9月27日	(公章)  总监理工程师: 刘洪志 2022年9月27日	(公章)  施工单位法人代表: 马自来 2022年9月27日

注：验收组人员由业主单位审定。

工程竣工验收报告（结论）：

经验收组组织相关人员对工程施工现场及施工资料进行全面核对、检查，进行工程质量验收，竣工验收结论：

1. 施工方已按合同约定及设计图纸的内容完成了全部施工任务；
2. 各部分工程质量全部合格；
3. 质量保证资料齐全完整；
4. 相关安全和功能的检测资料完整；
5. 感观质量综合评定：好

综上所述，对本工程综合评定为：合格

注：1、竣工验收标准为国家规定的有关技术性标准，现行质量评定检验标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件有关法律、法规、规章和规范性文件规定。

2、此报告由监理单位根据施工情况及合同要求、现场记录情况如实填写。

3、此页若填写不完整，可另附页。